


Sensore di temperatura ad alta precisione per l'uso con strumenti SWAN.

Specifiche

Temperatura operativa: da -40 a 100 °C
Pressione di esercizio: max. 10 bar
Tipo di sensore: Pt1000 (Classe A, DIN EN 60751)

Diametro corpo del sensore: 6 mm
Materiale: acciaio inox 1.4404 (SS316L)
Montaggio: vite cava, M14



Schema d'ordine: Swansensor Pt1000		A-87.038.3_1
Lunghezza cavo sensore	Cavo da 1 m con puntali	1
	Cavo da 5 m con puntali	5
	Cavo da 10 m con puntali	6
	Cavo da 15 m con puntali	7

